

VA 6 Laborbesuch

Zeit: Dienstag 14:00–15:00

Raum: Abbestrasse

VA 6.1 Di 14:00 Abbestrasse

Besichtigung Vakuummetrologielabor der PTB — •KARL JOUSTEN und THOMAS BOCK — Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Kalibrierungen von Vakuummessgeräten werden in der PTB auf international höchstem Niveau durch Vergleich mit Primärnormalen vorgenommen. Die Besichtigung wird Gelegenheit bieten, einige der Primärnormale für Vakuumdrücke zu sehen und deren Funktionsweise zu verstehen. Vorherige Anmeldung unter karl.jousten@ptb.de erforderlich.